



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Республике Коми**

(наименование территориального органа МЧС России)

167000, г.Сыктывкар, ул.Советская д.9, тел., факс: 28-59-34, e-mail: gurk@gukomi.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы г.Сыктывкар

(наименование отдела (отделения) надзорной деятельности)

167002, г.Сыктывкар, Октябрьский проспект, д. 119а, факс: 21-82-98, e-mail: 21_ogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения отдела (отделения) надзорной деятельности, номер телефона (факса), электронный адрес)

Предписание № 145/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности,
о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты
и по предотвращению угрозы возникновения пожара**

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Технологический лицей»

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица-правообладателя объекта защиты и (или) территории земельного участка)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г.Сыктывкара по пожарному надзору от «15» февраля 2021 года №145, ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11 ч. 00 мин. «01» марта 2021 года по 16 ч. 00 мин. «29» марта 2021 года проведена проверка, которую провёл:

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Руденко Юлия Керимовна

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку,

В отношении: *Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Технологический лицей»*

По адресу(ам): *Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Горького, д. 15*

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с:

Директором МАОУ «Технологический лицей» - Пасынковой Лидией Ивановной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии) лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Перечень выявленных нарушений, места их выявления	Нормативно правовые акты, требования которых нарушены	Срок устранения выявленных нарушений	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Руководителем не утвержден регламент технического обслуживания и эксплуатации систем противопожарной	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации	01.02.2022	

	защиты с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем	(утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479)		
2.	Не все помещения защищены автоматическими установками пожарной сигнализации (а именно: помещение №46,47 первого этажа согласно паспорту БТИ инв. №02457)	ст.83 Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; табл.А.3 п.38 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»	01.02.2022	
3.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №6 в помещение №10 первого этажа согласно паспорта БТИ инв №02457 в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,68 м), что не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.	п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	
4.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №11 в помещение №10 первого этажа согласно паспорта БТИ инв №02457 в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,67 м), что не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.	п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	
5.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №35 в помещение №34 первого этажа согласно паспорта БТИ инв №02457 в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,67 м), что не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.	п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	

6.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №43 в помещение №34 первого этажа согласно паспорта БТИ инв №02457 в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,69 м), что не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.	п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	
7.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №17 в помещение №16 второго этажа согласно паспорта БТИ инв №02457 в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,69 м), что не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.	п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	
8.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №8 в помещение №7 второго этажа согласно паспорта БТИ инв №02457 в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,69 м), что не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.	п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	
9.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №24 в помещение №16 второго этажа согласно паспорта БТИ инв №02457 в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,71 м), что не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.	п. 4.6 СНиП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	

10.	Ширина эвакуационного выхода из помещения №6 в помещение №7 второго этажа согласно паспорта БТИ инв №02457 в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,71 м), что не соответствует требованиям, предъявляемым к эвакуационным выходам.	п. 4.6 СНИП II-2-80 «Противопожарные нормы проектирования зданий и сооружений»; п. 6.16 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	01.02.2022	
11.	Для отделки стен актового зала (помещение 13 второго этажа согласно паспорта БТИ инв. №02457) применен материал с неустановленным классом пожарной опасности материала, а именно для отделки стен применена деревянная доска не прошедшая обязательное подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности - отсутствует сертификат соответствия отражающий информацию о показателях пожарной опасности этого материала, приведенных в таблице 29 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», в связи с чем невозможно установить соответствие примененного материала классу пожарной опасности материала не более чем КМ 1	п.4 ст.4, ч. 6 ст.134 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.1.88 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения».	01.02.2022	
12.	Пожарные шкафы, предназначенные для размещения ВПК, установленные в здании лицея изготовлены из горючих материалов (деревянный), что не соответствует требованиям ч.4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	ч. 4 ст. 107 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.02.2022	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации; руководители органов местного самоуправления; собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции; иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Сыктывкара управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Коми Руденко Юлия Керимовна

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



«29» марта 2021 года

Предписание для исполнения получил (а):

Лавочкина
(подпись)

Директор – Пасынкова Лидия Ивановна

(должность, фамилия, инициалы)

«29» марта 2021 года

Сведения об отказе в ознакомлении с предписанием уполномоченного должностного лица органа власти, уполномоченного лица органа власти, объекта защиты, физического лица-правообладателя, в отношении которого проводится проверка:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.